ഉത്തരം

(എ) 1. ഏരിയാട് വില്ലേജിൽ അരപ്പകഴിഞ്ഞ് കാരൂക്ക് തെക്കുവശം കെ. ഇ. ആർ. ഐ. ക്കും സി. പി. 3993 നും 4004 നും മദ്ധ്യേ 2000 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽ ഭിത്തി കെട്ടുക.

2. കൈപ്പാമംഗലം വില്ലേജിൽ ചാമാക്കാല കടൽ ഭിത്തിക്ക് തെക്ക് 1.5 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽ ഭിത്തി കെട്ടുക.

3. അഴിക്കോടിനും ഏറിയാടിനും മദ്ധ്യേ 2 കി. മീറ്റർ നീളം വരുന്ന ഭാഗം കടൽ ഭിത്തി കെട്ടുക.

4. പെരിഞ്ഞാനം പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കി. മീറ്റർ കടൽ ഭിത്തി കെട്ടുക.

5. പാപ്പിനിവട്ടം പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കുളിമുട്ടം ബീച്ചിൽ 1 കി. മീറ്റർ കടൽ ഭിത്തി കെട്ടുക.

6. ശ്രീ. നാരായണപുരം പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പോഴം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ചങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് കടൽ ഭിത്തി കെട്ടുക.

7. കൈപ്പമംഗലത്ത് 2000 കി. മീറ്റർ നീളത്തിൽ സി. പി. സ്റ്റോൺ 3935 മുതൽ കടൽഭിത്തി കെട്ടുക.

മേൽ പറഞ്ഞ വർക്കുകളാണ് ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

(ബി) യഥാക്രമം 1,21,60,000 രൂപ, 60,00,000 രൂപ, 80,00,000 രൂപ, 40,00,000 രൂപ, 40,00,000 രൂപ, 40,00,000 രൂപ, 100,00,000 രൂപ ചെലവ് വരും.

(സി) 1985 നു ശേഷം ആരംഭിക്കും.

(ഡി) ഉടനെതന്നെ ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്.

തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ പണി

1330. [1802] ശ്രീ. കെ. ജി. ആർ. കർത്ത : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചന വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പി. എച്ച്. ഇ. ഡി. യിൽ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ പണി ഇപ്പോഴം നിർത്തിവയ്ക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ;

(ബി) അതിന്റെ പണി ഉടനെ പുനരാരംഭിച്ച് ആറുമാസത്തിനകം തീർക്കുവാൻ വേണ്ട സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ, ബി) തൃപ്പൂണിത്തുറ ജലസേചനത്തിനായുള്ള പി. എച്ച്. ഇ. ഡി. യുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കുവാൻ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം കേരളാ പോലീസ് വകുപ്പ് വിട്ടു തരുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിനാൽ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി വക സ്ഥലം വിട്ടുതരുകയും, തത്ഫലമായി ടാങ്കിന്റെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഡിസൈൻ മാറേണ്ടി വരുകയും ചെയ്തു. അതു കൊണ്ട് കുറച്ചുകാലതാമസം വരികയും നീട്ടികൊടുത്ത കാലാവധി 15-4-1985-ന് തീരുകയാൽ കരാറു കമ്പനി പണി നിർത്തി വയ്ക്കുകയുമുണ്ടായി. പണികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിലേക്കായി കോൺട്രാക്ടറേറ്റിൽ 30 % അധികം വേണമെന്ന് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻമേൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത പണികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ താമസംവിനാ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly